

24-11-2014, Nieuwegein

College van B&W en de gemeenteraad  
Stadsplein 1  
3431 LZ, Nieuwegein

betreft vragen art. 42 RvO  
onderwerp lekkages, diagonale en verticale scheurvorming stadsgarage P4 en P5

Geacht college,

De VSP heeft visueel vastgesteld dat er sinds geruime tijd schade wordt veroorzaakt aan de steunpilaren, dilatatievoegen en betonnen wanden van de Noord- en Zuid zijde van de stadsgarage Nieuwegein P4 en P5 door diagonale en verticale scheurvorming.

vraag 1

Is het college bekend met de problemen van scheurvorming in de stadsgarage P4 en P5.

Zo nee, waarom niet

Zo ja, is er inmiddels een betontechnisch en bouwkundig onderzoek naar de dragende bouwdelen en betonoppervlakken (zoals fundering, wanden, steunpilaren en vloeren) uitgevoerd.

vraag 2

wanneer heeft de laatste visuele inspectie van de betonoppervlakken plaats gevonden

vraag 3

Komt er een onderzoek of de schade te herleiden is tot bouwwijze of constructie.

vraag 4

Komt er een onderzoek of de schade te herleiden is tot bouwfysische aspecten.

vraag 5

Komt er onderzoek naar zettingsschade door inklinkende grond onder de fundering door onder andere verlaging grondwaterstand in verband met grondbemaling in de omgeving.

vraag 6

Komt er onderzoek of de schade stabiel is (schade die zich niet verder ontwikkelt).

vraag 7

komt er onderzoek of de schade instabiel is (schade die zich verder kan ontwikkelen, zoals door verzakking).

Frequent druipt vanuit de plafonds van de stadsgarage P4 en P5 onder het stadsbalkon -met name bij de entrees- water. Deze vormen regelmatig stalactieten en moeten voor het aangezicht verwijderd worden, zij vormen ondanks beloofde reparaties nog steeds een probleem.

vraag 8

Is er inmiddels een inspectie op het stadsbalkon uitgevoerd om de oorzaak van de lekkages te traceren.

Zo ja, wat is hiervan de uitkomst.

Zo nee, (de lekkages zijn al jaren een probleem) waarom niet.

vraag 9

Hoeveel bedragen tot op heden de totale kosten voor het schoonmaken van deze natuurvorm.

vraag 10

Kan het college uitleg geven of de kosten van deze schade voor de constructeur of de gemeente Nieuwegein zijn.

Ton de Mol  
VSP Nieuwegein

Bijlage foto situatie scheurvorming beton wand Noord P4/P5

